

## SSD Utility 管理软件发布说明

版本：6.0.0.22 发布日期：2023 年 9 月 25 日

SSD Utility 管理软件 V6.0.0.22 版本仅兼容于铠侠品牌 SSD（EXCERIA PRO SSD, EXCERIA PLUS G3 SSD, EXCERIA PLUS G2 SSD, EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA G2 SSD, EXCERIA SSD, EXCERIA SATA SSD, EXCERIA PLUS Portable SSD）与东芝品牌 SSD（RD500, RC500, TR200, XS700）。

### 概述

此次发布是 SSD Utility 的更新版本，提供以下增强功能：


GUI 和功能得到了改进提升。

修复了错误并增强了可靠性。


增加了支持的产品范围。

### 已知问题

如下图所示，如果在“设定”选项中启用了“登入后自动执行”，则 SSD Utility 将在登入后自动执行。在这种情况下，如果在 SSD Utility 自动执行未完成时即手动启动 SSD Utility，则 SSD Utility 可能无法启动。



如果您无法执行 SSD Utility，请退出，然后再次登入，等待直至显示以下画面所示的 SSD Utility 自动启动通知。



---

如果将 SSD Utility 不支持的 SSD 连接到计算机，则 Bootable Media 功能可能无法正常工作，并显示以下消息。在使用 Bootable Media 功能之前，请从计算机上卸载不支持的 SSD。

警告消息示例：

**WARNING: Secure erase may not have completed successfully. Please check if the device was erased**

---

SSD Utility 在具有 Intel®和 NVIDIA 双显卡的笔记本电脑上运行时可能会发生程序崩溃的情况，可以尝试更新 Intel 和 NVIDIA 驱动程序来进行修复。

- Intel 是英特尔公司或其子公司的商标。
- NVIDIA 和 GeForce 是 NVIDIA Corporation 的注册商标。
- 所有其它公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自所属公司的商标。