

SSD Utility 管理软件发布说明

版本: 5.5.0013 发布日期: 2021 年 11 月 18 日

此 5.5.0013 版本 SSD Utility 仅兼容铠侠品牌 SSD (EXCERIA PLUS 极至光速移动固态硬盘)。

概述

本次发布的是 SSD Utility 更新版本, 包括如下改进:

修复了软件的漏洞, 并增强了可靠性;

不支持安全抹除。

不支持固件更新功能。

已知问题

无法识别连接到 USB2.0 端口的 EXCERIA PLUS 极至光速移动固态硬盘。

当在“概览”选项卡上选择“仪表盘”时, USB 接口的速度没有显示在“界面”窗口上。

当删除密码时, 如超过最大密码重试次数, 将可以输入主密码。但是, 即使输入了正确的主密码, 密码也不会被删除。

在部分装有 Intel®和 NVIDIA 双显卡的笔记本电脑上, 可能完全无法使用 SSD Utility。

这可通过更新 Intel 和 NVIDIA 驱动程序来解决。

- Intel 是英特尔公司或其子公司的商标。
- NVIDIA 和 GeForce 是 NVIDIA Corporation 的注册商标。
- 所有其他公司名称、产品名称和服务名称均为相关公司的商标。