

固件发布说明：RD500

版本 ECFA10.8 (10.1, 10.7 --> 10.8) 2024 年 6 月 13 日

重要说明：对于产品固件版本为 ECFA10.1 和 10.7 的 RD500，更新旨在解决关键错误和/或提高 SSD 的可靠性和性能。强烈建议您更新 SSD。

改进内容

- 修复错误。
- 更改标识控制器数据结构中定义的警告复合温度阈值 (WCTEMP) 设定值。

如何更新 SSD 固件

更新 SSD 固件，请先安装/更新适用于 SSD 的最新 SSD 实用程序管理软件。遵循可用的用户指南手册，确保在更新固件之前阅读所有警告并备份所有数据。